

# 通学路対策箇所図(第一小学校区)

1 交通量が多い上、見通しが悪く、横断時に危険である。



<対策メニュー>  
路面表示の設置

3 交通量が多く、歩道がないため危険である。



<対策メニュー>  
交差点部にドット線と路面表示の設置、横断歩道の塗り直し

4 交通量が多いが信号がなく、横断時に危険である。

<対策メニュー>  
交差点のカラー舗装化

6 車道が狭く、歩道も設置されておらず危険である。



<対策メニュー>  
外側線の再表示

5 歩車道の区分がなく、通学時に危険である。



<対策メニュー>  
自転車歩行者道の設置  
(道路改良工事中)

2 信号、横断歩道がないため、横断時に危険である。



<対策メニュー>  
交差点のカラー舗装化

凡例

● 要対策箇所